















УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ


Анкета проведення аудиту доступності приміщення Чевельчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	Доступно	частково доступно	недоступно
I	Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок.							
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо. (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами - не більше 0,015 м. <i>Примітки: асфальтоване покриття згідно нормативів.</i>			+		+		
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину, плавні, без бордюрів, з ухілами не більше 1:12. (Висота бортового каменя в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м. <i>Примітки: переїзди з тротуарів через проїзну частину до закладу відсутні.</i>				+			+
3.	Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території: 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить мін 2,1 м.			+		+		

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	Доступно	частково доступно	недоступно
	<p>3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше ніж 0.7 м.</p> <p>3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на 0.1 м.</p> <p><i>Примітки: перешкоди на шляху руху відсутні, гіллястих дерев не має</i></p>			+		+		
				+		+		
4.	<p>Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам:</p> <p>4.1. Ширина хвіртки min 90 см?</p> <p>4.2. Відсутні сходи чи пороги?</p> <p>4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо?</p> <p><i>Примітки: будівля огорожена, ширина хвіртки 1,5 м., вхід відповідає вимогам.</i></p>							
				+		+		
				+		+		
5.	Зона паркування.				+		+	




	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	Доступно	частково доступно	недоступно
	<p>5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів?</p>				+			+
	<p>5.2. На цій автостоянці розмінені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю?</p>				+			+
	<p>5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки»:  разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) </p> <p><i>Примітки: <u>Зона паркування (місця для паркування автомобілів) біля будівлі відсутня; паркування відбувається на подвір'ї закладу або за правилами дорожнього руху вздовж вулиці.</u></i></p>							
II.	Будівля і приміщення.							

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту			
				Так	Ні	Доступно	частково доступно	недоступно	
6.	Вхід до будівлі.								
	<p>Сходи зовнішні.</p> <p>6.1. Сходинок однакові по висоті. <u>5 сходинок: висота першої 4 см,</u></p> <p>6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору?</p> <p><u>Маркування наявне</u></p> <p><u>Примітки: Маркування ребер наявне, сходинок однакові по висоті.</u></p>		 		+		+		
	Поручні при зовнішніх сходах:				-	-	-	-	-

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту			
				Так	Ні	Доступно	частково доступно	недоступно	
	6.3. Наявні перила біля сходів?			-	-	-	-	-	
	6.4. Поручні мають продовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см?			-	-	-	-	-	
	6.5. Поручні розташовані з обох боків?			-	-	-	-	-	
	6.6. Якщо ширина сходів перевищує 2,5 м, наявні розділові перила?			-	-	-	-	-	
	<i>Примітки: <u>перила біля сходів відсутні, не має поручнів</u></i>								
7.	Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами \ ухил 1:12 7.1. Наявний пандус. 7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам.			-	-	-	-	-	






	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	Доступно	частково доступно	недоступно
	<i>Примітки: пандус відсутній</i>			-	-	-	-	-
	<p>7.3. На пандусі наявні перила.</p> <p>7.4. Перила встановлені з обох боків пандусу.</p> <p>7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.</p> <p>7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см.</p> <p><i>Примітки: пандус відсутній, перила не встановлені</i></p>			-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
8.	Вхідна група, Тамбур							

Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
			Так	Ні	Доступно	частково доступно	недоступно
<p>Двері:</p> <p>8.1. Якщо вхідні двері одинарні, ширина дверного полотна становить $\text{min}90$ см.</p> <p>8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить $\text{min} 80$ см.</p> <p><u>Примітки: вхідні двері двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить 80 см.</u></p>			-	-	-	-	-
			+	+	+	+	+

Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
			Так	Ні	Доступно	частково доступно	недоступно
<p>8.3. Пороги в дверях не перевищують 2,5 см. (найкраще, коли пороги відсутні)</p> <p><i>Примітки Висота порога 5 см на головному вході, на другому вході 3,0 см.</i></p>			+	+	+		
<p>8.4.Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перепорою для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях.</p> <p>Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги.</p> <p><i>Примітки: Перепони для прохожих відсутні.</i></p>	<p>Дренажні і водозбірні ґрати</p> 		+	+			


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	Доступно	частково доступно	недоступно
	<p>8.5. На прозорій частині дверей нанесено контрастне маркування.</p> <p><i>Примітки: <u>двері з прозорими частинами відсутні</u></i></p>			-	-	-	-	-
9.	Вестибюль							
	<p>9.1. У вестибюлі є сходи. (якщо сходи наявні, вказати кількість сходинок у промаркованій колонці)</p> <p><i>Примітки <u>сходи відсутні</u></i></p>				-	-	-	-



	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	Доступно	частково доступно	недоступно
	9.2. Найявне контрастне маркування ребер сходиночок.			-	-	-	-	-
	9.3. На сходах встановлені перила.			-	-	-	-	-
	9.4. Перила на сходах встановлені з обох боків. <i>Примітки:</i>			-	-	-	-	-
	9.5. Сходи дубльовані пандусом.			-	-	-	-	-
	9.6. Пандус обладнаний перилами.			-	-	-	-	-

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	Доступно	частково доступно	недоступно
10.	Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщення де розташовано виборчу дільницю.							
	<p>10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить мінімум 2,1 м.</p> <p><i>Примітки: Відстані нормативні, таких перешкод немає.</i></p>			+		+		
	<p>10.2. Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше максимум 0.7 м.</p> <p><i>Примітки: Відстані нормативні, таких перешкод немає.</i></p>			+		+		
	<p>10.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на максимум 0.1 м.</p> <p><i>Примітки: Відстані нормативні, таких перешкод немає.</i></p>			+		+		
	<p>10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше мінімум 1,8 м.</p> <p><i>Примітки: Відстані нормативні, ширина коридору приблизно 6</i></p>			+		+		

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	Доступно	частково доступно	недоступно
	<u>М.</u>							
	<p>10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше min 1,9 м.</p> <p><u>Примітки: відсутні</u></p>			-	-	-	-	-
	<p>10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше min 1,9 м, огорожені.</p> <p><u>Примітки: відсутні</u></p>			-	-	-	-	-
11.	Санітарно-гігієнічні приміщення							

Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
			Так	Ні	Доступно	частково доступно	недоступно
<p>Наявність доступного для МГН туалету:</p> <p>10.1.Наявна універсальна кабіна.</p> <p><i>Пояснення:</i></p> <p><i>Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65 м, глибина – 1,8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями.</i></p> <p><i>Примітки: <u>туалет знаходиться на вулиці, пристосованим універсальним туалетом заклад не забезпечений; всередині закладу в туалетах встановлені чаші «Генуя» та унітази.</u></i></p>				+			+

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	Доступно	частково доступно	недоступно
	<p>10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. Пояснення:</p> <p><i>Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, ері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</i></p> <p><u>Примітки туалет знаходиться на вулиці, пристосованим туалетом будівля не забезпечена.</u></p>				+			+
III Виборча ділянка								
11.	Виборча ділянка розташована на поверсі: (необхідно вказати фактичний номер поверху у промаркованому віконечку)	Зазначається, якщо після аудиту 2016 року виборча ділянка змінила місце роботи і буде діяти на базі цього закладу		1				
12.	Якщо виборча ділянка розташована на поверхах відмінних від першого:			-	-	-	-	-
	12.1. чи є в будівлі ліфт?			-	-	-	-	-
	12.2. чи є в будівлі підйомна платформа?			-	-	-	-	-

	<p>12.3. чи є в будівлі інші технічні засоби переміщення сходами осіб в кріслах колісних?</p> <p><i>Примітки</i></p>			-	-	-	-	-
13.	<p>Кількість виборчих діляниць, що розташовані в будівлі:</p> <p>(зазначте фактичну кількість виборчих діляниць у промаркованому віконечку)</p>			1				
14.	<p>Вхідні двері приміщення виборчої діляниці.</p> <p>14.1. Якщо вхідні двері одинарні, чи становить ширина дверного полотна міні 85 см?</p> <p>Примітки:</p>			-	-	-	-	-
	<p>14.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, чи становить ширина робочої частини дверей міні 80 см?</p> <p>Примітка: <u>ширина робочої частини дверей 80 см</u></p>			+		+		
	<p>14.3. Висота порогів у дверях не перевищує 2,5 см.</p> <p>(найкраще, коли пороги відсутні)</p> <p>Примітки <u>висота порога 5 см.</u></p>					+		+

	<p>14.4. Перешкоди у дверному отворі у вигляді урни, тумби, меблів тощо відсутні.</p> <p><i>Примітки: <u>відсутні</u></i></p>			+		+		
15.	<p>Чи достатнє штучне освітлення у приміщенні, де розташована виборча дільниця?</p> <p><i>Примітки: <u>Штучного та денного освітлення в приміщенні достатньо.</u></i></p>			+		+		
16.	<p>Інша інформація:</p> <p>Терміни пристосування об'єкту : _____</p> <p>Орієнтовна вартість виконаних робіт _____</p> <p>Витрати бюджету _____</p> <p>Інше: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>			-	-	-	-	-